

	Indicateur	Unité	Alerte	Lundi 22/07	Mardi 23/07	Mercredi 24/07	Jeudi 25/07	Vendredi 26/07
BRAS DE LA PLAINE	Débit capté BP	m3/s	SO	2,64	2,82	2,69	2,61	
	Débit souterrain mobilisé	m3/s	0	0,03	0,03	0,03	0,03	
	Débit distribué BP	m3/s	SO	1,26	0,73	0,62	0,85	
	Nombre de branchements coupés le jour BP (sur 2500)	Nbre	=0 0<X<50 >51	0	0	10	10	
	Perturbation réseau (travaux/tours d'eau)	SO	OUI NON	NON	NON	OUI	OUI	
	Qualité de la ressource (Turbidité) BP	NTU	<4 4<X<7 >7	4,0	4,2	4,1	1,2	
BRAS DE CILAOS	Débit capté BC	m3/s	SO	0,60	0,60	0,33	0,59	
	Débit souterrain mobilisé	m3/s	SO	0,01	0,01	0,04	0,03	
	Débit distribué BC	m3/s	SO	0,61	0,33	0,27	0,27	
	Nombre de branchements coupés le jour BC (sur 1780)	Nbre	=0 0<X<50 >51	0	0	0	0	
	Perturbation réseau (travaux/tours d'eau)	SO	OUI NON	NON	NON	NON	NON	
	Qualité de la ressource (Turbidité) BC	NTU	<4 4<X<7 >7	2,2	3,4	0,0	3,6	
	Qualité de la ressource souterraine (Conductivité) BC (Maximum sur 24h)	µS	<700 700<X<1000 >1000	408	406	462	420	
ILO	Débit total capté	m3/s	SO	0,40	0,40	0,40	0,40	
	Débit distribué ILO	m3/s	SO	0,66	0,29	0,45	0,38	
	Nombre de branchements coupés le jour (sur 1200)	Nbre	=0 0<X<50 >51	0	0	0	20	
	Perturbation réseau (travaux/tours d'eau)	SO	OUI NON	NON	NON	NON	OUI	
	Qualité de la ressource (MES)	mg/l	>10	HS	HS	HS	HS	
CHAMP BORNE	Débit pompé Rivière du Mât	m3/h	SO	0	0	0	0	
	Nombre de branchements coupés le jour (sur 150)	Nbre	=0 0<X<50 >51	9	9	0	0	
	Perturbation réseau (travaux/tours d'eau)	SO	OUI NON	OUI	OUI	NON	NON	

Commentaires : Données du jour à 7h00	
BRAS DE LA PLAINE : Estimation Débitmètre CEDF HS Casse sur A112	ILO : Lavage Ant.1
BRAS DE CILAOS : RAS	CHAMP BORNE: RAS